


JAK ZAPAKOWAĆ BATERIĘ LITOWO-JONOWĄ PONIŻEJ 100 WH


WERSJA 1

Jedna bateria




1.

Zapakuj baterie poniżej 100WH w sztywny, stabilny karton.



2.

Zabezpiecz wolne przestrzenie kartonu (np. folią bąbelkową, pianką styropianową, zmiętą gazetą lub brązowym papierem).



3.

Naklej etykietę 3480.




4.

Dostarcz paczkę do kuriera.

Pamiętaj! Pobierz potwierdzenie nadania od kuriera.

WERSJA 2


Więcej niż jedna bateria



1.

Zapakuj baterie w karton, tak aby się nie dotykały. (np. owiń baterie brązowym papierem).


Zabezpiecz wolne przestrzenie kartonu (np. folią bąbelkową, pianką styropianową, zmiętą gazetą lub brązowym papierem).



2.

Sprawdź wagę baterii.

UWAGA: jedna paczka nie może przekraczać wagi powyżej 30kg.



3.

Naklej etykietę 3480.



4.

Dostarcz paczkę do kuriera.


Pamiętaj! Pobierz potwierdzenie nadania od kuriera.

JAK PRZYGOTOWAĆ WALIZKĘ DO TRANSPORTU

Bateria litowo-jonowa poniżej 100 Wh

WERSJA 1

Certyfikowana walizka do transportu baterii



1.

Zapakuj narzędzia do certyfikowanej walizki.

Informacja znajduje się na spodzie walizki.

2.

Wydrukuj etykietę **UN3481** jeżeli wysyłasz maszynę z baterią lub **UN3480**, jeżeli wysyłasz samą baterię bez urządzenia.

3.

Naklej etykiety na walizkę.


4.

Dostarcz paczkę do kuriera.

Pamiętaj! Odbierz potwierdzenie nadania od kuriera.

WERSJA 2

Niecertyfikowana walizka do transportu baterii



1.

Zapakuj gotową walizkę do kartonu, który od nas otrzymasz lub do certyfikowanego kartonu.*

*Opakowanie UN zgodnie ze standardem wydajności II grupy pakowania.

2.

Wydrukuj etykietę **UN3481** jeżeli wysyłasz maszynę z baterią lub **UN3480**, jeżeli wysyłasz samą baterię bez urządzenia.

Naklej etykietę ADR na opakowaniu zewnętrznym i na walizce.

Etykietę overpack naklej na opakowaniu zewnętrznym

3.

Napisz na opakowaniu numer referencyjny zamówienia, który otrzymałeś na maila, jeśli paczki dotyczą różnych typów zleceń (np. zwrot floty, naprawa, gwarancja).

4.

Dostarcz do kuriera przesyłkę.

Pamiętaj! Odbierz potwierdzenie nadania od kuriera

JAK ZAPAKOWAĆ BATERIĘ LITOWO-JONOWĄ POWYŻEJ 100 WH

WERSJA 1


Jedna bateria



1.

Złóż certyfikowany karton ADR.

UWAGA: nie wyrzucaj deklaracji ADR załączonej w środku opakowania.



2.

Włóż baterię.



3.

Dostarcz paczkę do kuriera.




4.

Umieść deklarację ADR na przesyłce w widocznym miejscu. Drugą kopię daj kurierowi.

Pamiętaj! Pobierz potwierdzenie nadania od kuriera.


WERSJA 2

Więcej niż jedna bateria




1.

Zapakuj baterię w małe kartony jak na wersji 1.



2.

Włóż małe kartony w duży karton i go zamknij.



3.

Naklej dostarczone etykiety na dużym kartonie (jak na rysunku).

1. OVERPACK
2. UN3480



4.

Umieść deklarację ADR na przesyłce w widocznym miejscu. Drugą kopię daj kurierowi.


Pamiętaj! Pobierz potwierdzenie nadania od kuriera.

JAK PRZYGOTOWAĆ WALIZKĘ DO TRANSPORTU

Baterie litowo-jonowe powyżej 100 Wh

WERSJA 1


Certyfikowana walizka do transportu baterii



1.

Zapakuj narzędzia do certyfikowanej walizki.


Informacja znajduje się na spodzie walizki.



2.


Wydrukuj etykietę ADR oraz dwie kopie deklaracji ADR otrzymane na maila.

Etykiety można również pobrać i wydrukować ze strony Hilti, z zakładki „do pobrania”.



3.

Naklejkę ADR przyklej na walizkę i dołącz deklarację ADR.




4.

Dostarcz walizkę do kuriera oraz podaj kurierowi drugą kopię deklaracji ADR.


WERSJA 2

Niecertyfikowana walizka do transportu baterii



1.

Zapakuj gotową walizkę do kartonu, który od nas otrzymasz lub do certyfikowanego kartonu.



2.

Wydrukuj etykietę ADR oraz dwie kopie deklaracji ADR otrzymane na maila.

Etykiety można również pobrać i wydrukować ze strony Hilti, z zakładki „do pobrania”.



3.

Napisz na opakowaniu numer referencyjny zamówienia, który otrzymałeś na maila, jeśli paczki dotyczą różnych typów zleceń (np. zwrot floty, naprawa, gwarancja).



4.

Dostarcz do kuriera przesyłkę z deklaracją ADR.