

TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
AG 115-8D	Szlifierka kątowna AG 115-8D	499	200	1		20	–
AG 115-8S	Szlifierka kątowna AG 115-8S	499	200	1		20	–
AG 125-13S	Szlifierka kątowna AG 125-13S	559	220	1		20	–
AG 125-15DB	Szlifierka kątowna AG 125-15DB	669	275	1		20	–
AG 125-19SE	Szlifierka kątowna AG 125-19SE	669	220	1		20	–
AG 125-8SE	Szlifierka kątowna AG 125-8SE 230V	599	220	1		20	–
AG 125-A22	Akumulatorowa szlifierka kątowna AG 125-A	571	220	2		20	–
AG 125-A36	Akumulatorowa szlifierka kątowna AG 125-A	863	330	2		20	–
AG 150-A36	Akumulatorowa szlifierka kątowna AG 150-A	917	330	2		20	–
AG 180-20P	Szlifierka kątowna AG 180-20P	733	275	1		20	–
AG 230-20D	Szlifierka kątowna AG 230-20D pudełko	744	275	1		20	–
AG 230-24D	Szlifierka kątowna AG 230-24D	809	275	1		20	–
AG 230-27DB	Szlifierka kątowna AG 230-27DB	917	330	1		20	–
AG 4S-22-125	Akumulatorowa szlifierka kątowna AG 4S-22-125	701	220	2		20	–
AG 4S-A22-125	Akumulatorowa szlifierka kątowna AG 4S-A2	615	220	2		20	–
AG 5D-22-125	Akumulatorowa szlifierka kątowna AG 5D-22-125	733	220	2		20	–
AG 6D-22-125	Akumulatorowa szlifierka kątowna AG 6D-22-125	787	275	2		20	–
AG 6D-22-150	Akumulatorowa szlifierka kątowna AG 6D-22-150	863	275	2		20	–
AIC 1000	Oczyszczacz powietrza AIC 1000	1835	660	2		20	–
AIC 2000	Oczyszczacz powietrza AIC 2000	2699	880	2		20	–
BX 3-BT	Osadzak akumulatorowy BX 3-BT A22 walizka	2116	770	2		20	–
BX 3-BTG	Osadzak akumulatorowy BX 3-BTG A22 walizka	2116	770	2		20	–
BX 3-IF	Osadzak akumulatorowy BX 3-IF A22 pudełko	2159	770	2		20	–
BX 3-L	Osadzak akumulatorowy BX 3-L A22 walizka	2159	770	2		20	–

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronarzędzi „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie [www.hilti.pl](http://www.hilti.pl)

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli, Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy były złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe pily szablaste WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
BX 3-L-22	Osadzak akumulatorowy BX 3-L-22	1997	660	2		20	–
BX 3-ME	Osadzak akumulatorowy BX 3-ME A22 walizka	2159	770	2		20	–
BX 3-ME-22	Osadzak akumulatorowy BX 3-ME-22	1997	660	2		20	–
CD 4-22	Akumulatorowy wyciskacz CD 4-22	593	220	2		20	–
CD 4-A22	Akumulatorowy wyciskacz CD 4-A22 pudełko	485	165	2		20	–
DAG 230-D	Szlifierka kątowna DAG 230-D	895	275	1		20	–
DC SE20	Bruzdownica DC SE20 230V	1824	660	2		20	2036
DCG 125-S	Szlifierka kątowna DCG 125-S	539	220	1		20	2024
DCG 180-P	Szlifierka kątowna DCG 180-P	895	275	1		20	–
DCG 230-D	Szlifierka kątowna DCG 230-D	917	275	1		20	–
DCH 150-SL	Bruzdownica DCH 150-SL 230V	1619	550	2		20	–
DCH 180-SL	Bruzdownica DCH 180-SL 230V E	1997	715	2		20	–
DCH 230	Maszyna do cięcia DCH 230 230V E	1727	605	2		20	–
DCH 300	Maszyna do cięcia DCH 300 230V E	1900	660	2		20	–
DCH 300-X	Maszyna do cięcia DCH 300-X 230V	2019	715	2		20	–
DD 100	Wiertnica diamentowa DD 100 MEC/230V	2116	770	2 lub 200h*		20	2024
DD 110-D	Wiertnica diamentowa DD 110-D 230V	2321	825	2 lub 200h*		20	–
DD 110-W	Wiertnica diamentowa DD 110-W TPS 230V	2440	880	2 lub 200h*		20	–
DD 120	Wiertnica diamentowa DD 120 TPS 230V	2613	880	2 lub 200h*		20	–
DD 130	Wiertnica diamentowa DD 130 M 230V	2872	990	2 lub 200h*		20	2027
DD 150-U	Wiertnica diamentowa DD 150-U 230V	2904	990	2 lub 200h*		20	–
DD 160	Wiertnica diamentowa DD 160 230V	2137	770	2 lub 200h*		20	2019
DD 200	Wiertnica diamentowa DD 200 BL 230V	4395	1540	2 lub 200h*	Jeżeli uszkodzenie będzie dotyczyło części brakującej. Hilti zaproponuje specjalną ofertę na nowe urządzenie.	20	2032

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronarzędzi „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie [www.hilti.pl](http://www.hilti.pl)

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli. Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy były złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe piły szablaste WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

Rok ważności wszystkich podanych cen: 2024

TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
DD 250	Wiertnica diamentowa DD 250 230V BL	4395	1540	2 lub 200h*		20	2019
DD 250-CA	Wiertnica diamentowa DD 250-CA 230V BL	4449	1375	2 lub 200h*		20	-
DD 30-W	Wiertnica diamentowa DD 30-W 230V	3865	1320	2 lub 200h*		20	-
DD 350	Wiertnica diamentowa DD 350 BS 230V	5107	1760	2 lub 200h*		20	-
DD 350-CA	Wiertnica diamentowa DD 350-CA BL 230V	6241	2145	2 lub 200h*		20	-
DD 500	Wiertnica diamentowa DD 500 BL 400V	5529	1925	2 lub 200h*		20	2030
DD 500-CA	Wiertnica diamentowa DD 500-CA BL 400V	7127	2420	2 lub 200h*		20	-
DD AF-CA	Automatyczny posuw DD AF-CA 220-480V	4762	1650	2		20	-
DD AF-CA H	Automatyczny posuw DD AF-CA H 220-480V	4751	1650	2		20	-
DD AF-CA L	Automatyczny posuw DD AF-CA L 220-480V	4751	1650	2		20	-
DD EC-1	Wiertnica diamentowa DD EC-1 230V EU2	4038	1375	2		20	2033
DD REC-1	System uzdatniania wody DD REC-1 230V	3077	1045	2		20	2033
DD VP4.5	Pompa próżniowa DD VP4.5 220V	1392	495	2		20	2025
DD VP-U	Pompa próżniowa DD VP-U 230V	1803	660	2		20	-
DD VPX	Pompa próżniowa DD VPX 230V EUR	1662	605	2		20	2025
DD-HD	Statyw do wiertnic DD-HD 30	3239	1100	2		20	-
DD-ST 120	Statyw do wiertnic DD-ST 120 CTL	1662	605	2		20	-
DD-ST 120 01	Statyw do wiertnic DD-ST 120 STM	1662	605	2		20	-
DD-ST 120 02	Statyw do wiertnic DD-ST 120 SFM	1252	440	2		20	-
DD-ST 130	Statyw do wiertnic DD-ST 130	1705	605	2		20	-
DD-ST 150-U	Statyw do wiertnic DD-ST 150-U CTL	1554	550	2		20	-
DD-ST 160	Statyw do wiertnic DD-ST 160 SFL	1727	605	2		20	-
DD-ST 160 01	Statyw do wiertnic DD-ST 160 CTL	1727	605	2		20	-
DD-ST 160 03	Statyw do wiertnic DD-ST 160 SFL	1252	440	2		20	-

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronarzędzi „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie www.hilti.pl

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli, Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy były złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe pily szablaste WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
DD-ST 30	Statyw do wiertnic DD-ST 30	1705	605	2		20	–
DD-ST-VBP	Podstawa podcisnieniowa DD-ST-VBP 120/16	1306	495	2		20	–
DD-WMS 100	System zarządzania wodą DD-WMS 100	2656	935	2	worek filtrujący	20	–
DD-WMS 100 BLE	System zarządzania wodą DD-WMS 100 BLE 2	2656	935	2	worek filtrujący	20	–
DEG 125-D	Szlifierka kątowna DEG 125-D 230V KL pudełko	755	275	1		20	2024
DEG 125-P	Szlifierka kątowna DEG 125-P 230V KL pudełko	733	275	1		20	2024
DEG 150-D	Szlifierka kątowna DEG 150-D 230V KL pudełko	874	330	1		20	2024
DEG 150-P	Szlifierka kątowna DEG 150-P 230V KL pudełko	885	330	1		20	2024
DG 150	Szlifierka diamentowa DG 150 230V	2645	880	2	Przetwornica DPC	20	–
DGH 130	Szlifierka diamentowa DGH 130 230V DLX walizka	669	275	1		20	–
DGH 150	Szlifierka diamentowa DGH 150 230V	3055	1045	1		20	–
DPC 20	Przetwornica DPC 20 230V	1241	440	2		20	–
DS TS20-E	Głowica piły DS TS20-E	nie dotyczy	nie dotyczy	2 lub 200h*		20	
DSH 600	Przecinarka spalinowa DSH 600	1965	715	1	Świeca, linka rozrusznika, filtr powietrza, filtr paliwa	20	–
DSH 600-22	Akumulatorowa przecinarka DSH 600-22	2267	770	2		20	–
DSH 600-X	Przecinarka spalinowa DSH 600-X	2127	770	1	Świeca, linka rozrusznika, filtr powietrza, filtr paliwa	20	–
DSH 700	Przecinarka spalinowa DSH 700 35	2289	825	1	Świeca, linka rozrusznika, filtr powietrza, filtr paliwa	20	–
DSH 700-22	Akumulatorowa przecinarka DSH 700-22	2399	825	1	Świeca, linka rozrusznika, filtr powietrza, filtr paliwa	20	
DSH 700-X	Przecinarka spalinowa DSH 700-X 35	2399	825	1	Świeca, linka rozrusznika, filtr powietrza, filtr paliwa	20	–

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronarzędzi „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie [www.hilti.pl](http://www.hilti.pl)

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli, Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy były złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe piły szablaste WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

Rok ważności wszystkich podanych cen: 2024

TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
DSH 900	Przecinarka spalinowa DSH 900 40	2699	935	1	Świeca, linka rozrusznika, filtr powietrza, filtr paliwa	20	–
DSH 900-X	Przecinarka spalinowa DSH 900-X 40	2899	935	1	Świeca, linka rozrusznika, filtr powietrza, filtr paliwa	20	–
DSH-FSC	Wózek posadzkowy DSH-FSC	1241	440	1		20	–
DSH-P	Pompa DSH-P	895	330	1		20	–
DST 10-CA	Piła ścienna DST 10-CA	nie dotyczy	nie dotyczy	2 lub 200h*		20	–
DST 10-E	Piła ścienna DST 10-E 3x400V PR	nie dotyczy	nie dotyczy	2 lub 200h*		20	–
DST 20-CA	Piła ścienna DST 20-CA	nie dotyczy	nie dotyczy	2 lub 200h*		20	–
DSW 1510-CA	Piła linowa DSW 1510-CA	nie dotyczy	nie dotyczy	2 lub 200h*	rolki prowadzące	20	–
DSW 2005-TS	Piła linowa DSW 2005-TS zestaw	nie dotyczy	nie dotyczy	2 lub 200h*		20	–
DSW 3810-E	Piła linowa DSW 3810-E	nie dotyczy	nie dotyczy	2 lub 200h*	rolki prowadzące	20	–
DWP 15-22	Hydronetka DWP 15-22	604	220	2		20	–
DWS 225	Szlifierka do płyt gipsowo-kartonowych DWS 225	2364	715	2		20	–
DX 2	Osadzak DX 2	582	220	2	tłok	20	–
DX 351	Osadzak DX 351 (X-MX 27)	1371	495	2	tłok	20	–
DX 36	Osadzak DX 36	744	275	2	tłok, stoper tłoka	20	2031
DX 450	Osadzak DX 450	1068	385	2	tłok, stoper tłoka	20	2019
DX 450 FA	Osadzak DX 450 FA	2019	715	2	tłok, stoper tłoka	20	–
DX 450 SCT	Osadzak DX 450 SCT	2321	825	2	tłok, stoper tłoka	20	–
DX 460	Osadzak DX 460 MX 72	1133	385	2	tłok, stoper tłoka, magazynek	20	2032
DX 462	Osadzak DX 462 HM	1500	550	2	tłok, głowica znakująca	20	–
DX 5	Osadzak DX 5 MX	1144	440	2	tłok, stoper tłoka, magazynek	20	–
DX 6	Osadzak DX 6 Kit	1068	385	2	tłok, stoper tłoka, magazynek	20	–

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- zalanymi, uszkodzonymi uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronarzędzi „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie www.hilti.pl

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli, Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy były złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe pily szablaste WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

Rok ważności wszystkich podanych cen: 2024

TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
DX 76	Osadzak DX 76 MX	1306	495	2	tłok, stoper tłoka, magazynek	20	–
DX 76-PTR	Osadzak DX 76 PTR	1943	660	2	tłok, stoper tłoka, magazynek	20	–
DX 860-ENP	Osadzak DX 860-ENP	5550	1925	2	tłok, stoper tłoka	20	2027
DX 9-ENP	Osadzak DX 9-ENP	5550	1925	2	tłok, stoper tłoka	20	–
DX E72	Osadzak DX E72	690	275	2	tłok, stoper tłoka	20	2031
EXO-S	Egzoszkietel zm. obc. barków EXO-S	2499	999	2		20	
GDG 6-22	Szlifierka prosta GDG 6-22	539	165	2		20	–
GDG 6-A22	Szlifierka prosta GDG 6-A22 pudełko	453	165	2		20	–
GFB 6X-22	Pilnik taśmowy GFB 6X-22	777	275	2		20	
GFB 6X-22-L	Akumulatorowy pilnik taśmowy GFB 6X-22	777	275	2		20	
GFB 6X-A22	Pilnik taśmowy GFB 6X-A22 pudełko	777	275	2		20	–
GPB 6X-22	Satyniarka GPB 6X-22	1187	385	2		20	–
GPB 6X-A22	Satyniarka GPB 6X-A22 pudełko	701	275	2		20	–
GTB 6X-22	Szlifierka taśmowa GTB 6X-22	1511	495	2		20	–
GTB 6X-A22	Szlifierka taśmowa GTB 6X-A22 pudełko	787	275	2		20	–
GX 120	Osadzak gazowy GX 120	1781	605	2		20	2024
GX 120-ME	Osadzak gazowy GX 120-ME	1587	550	2		20	–
GX 3	Osadzak gazowy GX 3 walizka	1619	550	2		20	–
GX 90-WF	Osadzak gazowy GX 90-WF	1306	495	2		20	–
HA EXO-O1	Egzoszkietel HA EXO-O1 overhead	2375	825	1		20	–
HDE 500-22	Akumulatorowy wyciskacz HDE 500-22	431	110	2		20	–
HDE 500-A22	Akumulatorowy wyciskacz HDE 500-A22 CR/CB walizka	1057	385	2		20	–
HDM 330	Wyciskacz HDM 330 karton	431	110	2		20	

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronarzędzi „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie [www.hilti.pl](http://www.hilti.pl)

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli, Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy byłyby złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe piły szablaste WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

Rok ważności wszystkich podanych cen: 2024

TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
HDM 500	Wyciskacz HDM 500 karton	431	110	2		20	
IC-RC	Odbiornik IC-RC Bluetooth zestaw	199	99	2		20	
IC-RM	Zdalne sterowanie IC-RM bluetooth	199	99	2		20	
MX 72	Magazynek gwoździ MX 72 komplet	820	330	2		20	-
MX 76	Magazynek gwoździ MX 76	1641	605	2		20	-
MX 76 PTR	Magazynek gwoździ MX 76 PTR komplet	1457	495	2		20	-
MX 9-ENP	Magazynek gwoździ MX 9-ENP zapakowany	2569	880	2		20	-
NBL 4-22	Dmuchawa akumulatorowa NBL 4-22 karton	429	199	2		20	
NCR 060 II-A22	Akumulatorowa zaciskarka do kabli NCR 060 II-A22	3855	1320	2	szczęki	20	-
NCR 120 PC-A22	Akumulatorowa zaciskarka do kabli NCR 120 PC-A22	5226	1815	2	szczęki	20	-
NCR 120-22	Akumulatorowa zaciskarka do kabli NCR 120-22 walizka	5226	1815	2	szczęki	20	
NCR 60 D-22	Akumulatorowa zaciskarka do kabli NCR 60 D-22	4373	1485	2		20	-
NCT 53 C-22	Akumulatorowe nożyce do kabli NCT 53 C-22	4999	1650	2		20	-
NCT 85 C-22	Akumulatorowe nożyce do kabli NCT 85 C-22 walizka	4899	1650	2	szczęki	20	
NCT IS 025-A22	Akumulatorowe nożyce do kabli NCT IS 025-A22 walizka	4199	1430	2	szczęki	20	-
NCT IS 045-A22	Akumulatorowe nożyce do kabli NCT IS 045-A22 walizka	4199	1430	2	szczęki	20	-
NCT IS 053-A22	Akumulatorowe nożyce do kabli NCT IS 053-A22 walizka	4399	1485	2	szczęki	20	-
NCT PS 085-A22	Akumulatorowe nożyce do kabli NCT PS 85-A22 walizka	4899	1650	2	szczęki	20	-
NCV 10-22	Plecakowy wibrator do betonu NCV 10-22 karton	2199	780	2	buławy	20	
NCV 4-22	Wibrator do betonu NCV 4-22 akumulatorowy	819	220	2	buławy	20	
NMX 6-22	Akumulatorowe mieszadło NMX 6-22 karton	639	190	2		20	

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronarzędzi „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie [www.hilti.pl](http://www.hilti.pl)

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli, Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy były złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe pily szablaste WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.



TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
NPR 019 IE-A22 01	Akumulatorowa zaciskarka do rur NPR 019 IE-A22 01	1813	660	2	szczęki, piescień zaciskowy	20	–
NPR 032 IE-A22	Akumulatorowa zaciskarka do rur NPR 032	2245	770	2	szczęki, piescień zaciskowy	20	–
NPR 032 PE-A22	Akumulatorowa zaciskarka do rur NPR 032	2656	935	2	szczęki, piescień zaciskowy	20	–
NPR 19-22	Akumulatorowa zaciskarka do rur NPR 19-22	2202	748	2		20	–
NPR 32 P-22	Akumulatorowa zaciskarka do rur NPR 32 P-22	3239	1100	2		20	–
NPR 32 XL-22	Akumulatorowa zaciskarka do rur NPR 32 XL-22	3639	1210	2		20	–
NPR 32-22	Akumulatorowa zaciskarka do rur NPR 32-22	2839	990	2		20	–
NPU 100 IP-A22	Akumulatorowy dziurkacz do stali NPU 100 IP-A22	3239	1100	2		20	–
NUN 054 IE-A22	Akumulatorowa zaciskarka do kabli NUN 054 IE-A22	2850	990	2	szczęki, matryce	20	–
NUN 54-22	Akumulatorowa zaciskarka do kabli NUN 54-22	3293	1100	2		20	–
P 8000 D	Wyciskacz P 8000 D	1943	660	1		20	2025
PD 5	Dalmierz laserowy PD 5	442	165	2		20	2024
PD-CS	Dalmierz laserowy PD-CS	499	200	2		20	
PD-E	Dalmierz laserowy PD-E	1133	385	2		20	–
PD-I	Dalmierz laserowy PD-I	755	275	2		20	–
PD-S	Dalmierz laserowy PD-S	388	165	2		20	–
PLC 400	Kontroler PLC 400	5799	1980	2		20	–
PLC 600	Kontroler PLC 600	6857	2200	2		20	–
PLT 300	Tachimetr PLT 300 A22	37799	12870	2		20	–
PLT 400	Tachimetr PLT 400 A22	43199	13200	2		20	–
PM 20-CG A12	Laser kombi PM 20-CG A12	1457	495	2		20	
PM 20-CGE	Laser kombi PM 20-CGE	1457	495	2		20	
PM 2-L	Laser liniowy PM 2-L	701	275	2		20	–

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronarzędzi „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie [www.hilti.pl](http://www.hilti.pl)

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli, Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy były złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe piły szablaste WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

Rok ważności wszystkich podanych cen: 2024



TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
PM 2-LG	Laser liniowy PM 2-LG	1003	385	2		20	–
PM 2-P	Laser punktowy PM 2-P	550	220	2		20	–
PM 2-PE	Laser punktowy PM 2-PE	625	220	2		20	–
PM 2-PG	Laser punktowy PM 2-PG	625	220	2		20	–
PM 30-MG	Laser wieloliniowy PM 30-MG narzędzia po	1457	495	2		20	–
PM 40-MG	Laser wieloliniowy PM 40-MG	1414	495	2		20	–
PM 4-M	Laser wieloliniowy PM 4-M	1230	440	2		20	–
PMA 31	Detektor promienia PMA 31	777	275	2		20	–
PMA 31G	Detektor promienia PMA 31G	204	110	2		20	–
PMC 200	Tablet PMC 200	1252	440	2		20	–
PMC 46	Laser kombi PMC 46 zestaw	1414	495	2		20	–
PMD 200	Laser liniowy PMD 200	11339	3850	2		20	–
PMP 45	Laser punktowy PMP 45	895	330	2		20	–
POA 56	Zestaw akcesoriów POA 56	2321	825	2		20	–
POL 10	Niwelator optyczny POL 10	701	275	2		20	–
POL 15	Niwelator optyczny POL 15	841	330	2		20	–
POS 15	Tachimetry POS 15	17387	5940	2		20	–
POS 150	Tachimetry POS 150	48599	16500	2		20	–
POS 18	Tachimetry POS 18	21707	7370	2		20	–
POS 180	Tachimetry POS 180	53999	18370	2		20	–
POT 10	Teodolit POT 10	3649	1265	2		20	–
PP 10 02	Laser rurowy PP 10	8399	2890	2		20	2030
PP 100	Laser rurowy PP 100	8899	3000	2		20	
PR 2-HS 02	Niwelator laserowy PR 2-HS	2899	990	2		20	

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronarzędzi „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie [www.hilti.pl](http://www.hilti.pl)

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli, Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy były złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe pily szablaste WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
PR 2-HS A12	Niwelator laserowy PR 2-HS A12	2483	880	2	detektor	20	–
PR 300-HV2S	Niwelator laserowy PR 300-HV2S	4157	1430	2	detektor	20	–
PR 30-HVS	Niwelator laserowy PR 30-HVS A12	4157	1430	2	detektor	20	–
PR 30-HVSG 01	Niwelator laserowy PR 30-HVSG	4157	1430	2	detektor	20	2023
PR 30-HVSG A12	Niwelator laserowy PR 30-HVSG A12	4157	1430	2	detektor	20	–
PR 3-HVSG	Niwelator laserowy PR 3-HVSG	2969	1045	2	detektor	20	–
PRA 20	Detektor promienia PRA 20	507	220	2		20	2014
PRA 20G	Detektor promienia PRA 20G	507	220	2		20	–
PRA 30	Detektor promienia PRA 30	820	330	2		20	–
PRA 300	Detektor promienia PRA 300 metr.	647	220	2		20	–
PRA 30G	Detektor promienia PRA 30G	636	220	2		20	–
PRA 90	Statyw PRA 90	1727	605	2		20	–
PRE 38	Niwelator dwukierunk. do spadków PRE 38	9935	3410	2	detektor	20	–
PRM 15	Detektor lasera do maszyn PRM 15	3509	1210	2		20	–
PS 1000	Skaner do betonu X-Scan PS 1000	23759	8085	2		20	–
PS 200	Ferroskan PS 200 zestaw	9709	3850	2		20	–
PS 200 S	Ferroskan PS 200 S zestaw	37999	12000	2		20	–
PS 250	Ferroskan PS 250	40607	13805	2		20	–
PS 300-W	Ferroskan PS 300-W zestaw	13067	4455	2		20	–
PS 50	Multidetektor PS 50	2137	770	2		20	–
PS 85	Detektor PS 85	1943	605	2		20	–
PSA 100	Monitor PSA 100	8531	2915	2		20	–
PSA 200	Tablet PSA 200	10907	3740	2		20	–
PX 10	Lokalizator centrujący PX 10	1111	385	2		20	–

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronarzędzi „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie [www.hilti.pl](http://www.hilti.pl)

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli, Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy były złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe piły szablaste WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

Rok ważności wszystkich podanych cen: 2024

TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
PX 10 R	Odbiornik PX 10 R	1295	440	2		20	–
PX 10 T	Nadajnik PX 10 T	647	220	2		20	–
R 6-22	Radio budowlane R 6-22	539	220	2		20	–
RC 4/36-DAB	Ładowarka z radiem RC 4/36-DAB 230V	539	220	2		20	–
RT 6-22	Nitownica akumulatorowa RT 6-22 walizka	1295	440	2		20	–
RT 6-A22	Nitownica akumulatorowa RT 6-A22 pudełko	1295	440	2		20	–
SB 4-22	Piła taśmowa SB 4-22	917	330	2		20	–
SB 4-A22	Akumulatorowa piła taśmowa SB 4-A22 pudełko	701	275	2		20	–
SBT 4-A22	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SBT 4-A22 pudełko	420	165	2		20	–
SBT 6-22	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SBT 6-22	490	180	2		20	–
SC 30WR-22	Akumulatorowa pilarka tarczowa SC 30WR-22	863	275	2		20	–
SC 4MR-22	Akumulatorowa pilarka tarczowa SC 4MR-22 karton	649	220	2		20	–
SC 4WL-22	Akumulatorowa pilarka tarcz SC 4WL-22	647	220	2		20	–
SC 55W	Pilarka tarczowa SC 55W 220-240V walizka	593	220	2		20	–
SC 5ML-22	Akumulatorowa pilarka tarczowa SC 5ML-22	928	330	2		20	–
SC 6ML-22	Akumulatorowa pilarka tarczowa SC 6ML-22 walizka	999	400	2		20	–
SC 6WL-22	Akumulatorowa pilarka tarczowa SC 6WL-22 karton	999	400	2		20	–
SC 6WP-22	Akumulatorowa pilarka tarczowa SC 6WP-22 walizka	999	400	2		20	–
SC 70W-A22	Akumulatorowa pilarka tarczowa SC 70W-A22 walizka	863	330	2		20	–
SCM 22-A	Akumulatorowa pilarka tarczowa SCM 22-A walizka	863	330	2		20	–
SCO 6-22	Akumulatorowe narzędzie do wycinania SCO 6-22	647	220	2		20	–
SCO 6-A22	Akumulatorowe narzędzie do wycinania SCO 6-A22 pudełko	571	220	2		20	–
SCW 22-A	Akumulatorowa pilarka tarczowa SCW 22-A walizka	625	220	2		20	–
SCW 70	Pilarka tarczowa SCW 70 230V walizka	701	275	2		20	–

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronarzędzi „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie [www.hilti.pl](http://www.hilti.pl)

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli, Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy były złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe piły szablaste WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
SD 5000	Wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych SD 5000 230V	474	165	2		20	–
SD 5000-22	Akumulatorowa wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych SD 5000-22	463	165	2		20	–
SD 5000-A22	Akumulatorowa wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych SD 5000-A	507	220	2		20	–
SD 6000	Wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych SD 6000 230V	474	165	2		20	–
SD-M 1	Magazynek do wkrętów SD-M 1	355	165	1		20	–
SD-M 2	Magazynek do wkrętów SD-M 2	366	165	1		20	–
SDT 5	Prowadnica wkrętów SDT 5	723	275	1		20	–
SDT 9	Prowadnica wkrętów SDT 9	971	330	2		20	–
SF 10W-22	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 10W-22 walizka	561	220	2		20	–
SF 10W-A22	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 10W-A22 walizka	561	220	2		20	–
SF 14-A	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 14-A walizka	420	165	2		20	–
SF 22-A	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 22-A walizka	409	165	2		20	–
SF 2-A	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 2-A walizka	237	110	2		20	–
SF 2-A12	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 2-A12 walizka	237	110	2		20	–
SF 2H-A	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa SF 2H-A walizka	280	110	2		20	–
SF 2H-A12	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa SF 2H-A12 walizka	237	110	2		20	–
SF 4-22	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 4-22	345	117	2		20	–
SF 4-A22	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 4-A22 walizka	301	110	2		20	–
SF 4H-22	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 4H-22	388	110	2		20	–
SF 6-22	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 6-22	431	165	2		20	–
SF 6-A22	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 6-A22 walizka	431	165	2		20	–
SF 6H-22	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa SF 6H-22	485	165	2		20	–
SF 6H-A22	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa SF 6H-A22 walizka	420	165	2		20	–
SF 8M-22	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 8M-22 walizka	561	220	2		20	–

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronicznej „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie [www.hilti.pl](http://www.hilti.pl)

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli. Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofer) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy były złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe piły szablaste WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

Rok ważności wszystkich podanych cen: 2024

TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
SF 8M-A22	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 8M-A22 walizka	561	220	2		20	–
SF BT 22-A	Akumulatorowa wiertarka SF BT 22-A	582	220	2		20	–
SFC 14-A	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka kompaktowa SFC 14-A walizka	323	110	2		20	–
SFC 22-A	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka kompaktowa SFC 22-A walizka	442	165	2		20	–
SFD 22-A	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SFD 22-A walizka	301	110	2		20	–
SFD 2-A	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SFD 2-A walizka	237	110	2		20	–
SFD 2-A12	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SFD 2-A12 walizka	237	110	2		20	–
SFE 2-A12	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SFE 2-A12 walizka	323	110	2		20	–
SFH 14-A	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa SFH 14-A walizka	571	220	2		20	–
SFH 22-A	Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa SFH 22-A walizka	593	220	2		20	–
SFL 14-A	Latarka akumulatorowa SFL 14-A pudełko	129	55	2		20	–
SFL 22-A	Latarka akumulatorowa SFL 22-A pudełko	129	55	2		20	–
SFL 36-A	Latarka akumulatorowa SFL 36-A pudełko	129	55	2		20	–
SI-AT-A22	Adapter ustawienia momentu dokręcającego	399	165	2		20	–
SID 14-A	Akumulatorowa wkrętarka udarowa SID 14-A walizka	593	220	2		20	–
SID 22-A	Akumulatorowa wkrętarka udarowa SID 22-A walizka	453	165	2		20	–
SID 2-A	Akumulatorowa wkrętarka udarowa SID 2-A walizka	193	110	2		20	–
SID 2-A12	Akumulatorowa wkrętarka udarowa SID 2-A12 walizka	193	110	2		20	–
SID 4-22	Akumulatorowa wkrętarka udarowa SID 4-22 walizka	355	165	2		20	–
SID 4-A22	Akumulatorowa wkrętarka udarowa SID 4-A22 walizka	355	165	2		20	–
SID 4R-22	Aku wkręt. z udarem styczn. SID 4R-22 karton	355	165	2		20	–
SID 6-22	Akumulatorowa wkrętarka udarowa SID 6-22	474	165	2		20	–
SID 8-22	Akumulatorowa wkrętarka udarowa SID 8-22 walizka	561	220	2		20	–
SID 8-A22	Akumulatorowa wkrętarka udarowa SID 8-A22 walizka	561	220	2		20	–

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronarzędzi „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie [www.hilti.pl](http://www.hilti.pl)

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli, Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy były złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe pily szablaste WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
SIW 14-A	Akumulatorowa zakrętarka udarowa SIW 14-A 1/2" walizka	561	220	2		20	-
SIW 22-A	Akumulatorowa zakrętarka udarowa SIW 22-A 1/2" walizka	561	220	2		20	-
SIW 22T-A	Akumulatorowa zakrętarka udarowa SIW 22T-A 1/2" walizka	593	220	2		20	-
SIW 2-A12	Akumulatorowa zakrętarka udarowa SIW 2-A12 3/8" karton	299	100	2		20	-
SIW 4AT-22	Akumulatorowa zakrętarka udarowa SIW 4AT-22 1/2" karton	679	220	2		20	-
SIW 4R-22	Akumulatorowa zakrętarka z udarem styczn. SIW 4R-22 3/	679	220	2		20	-
SIW 6-22	Akumulatorowa zakrętarka udarowa SIW 6-22 1/2" karton	647	220	2		20	-
SIW 6AT-22	Akumulatorowa zakrętarka udarowa SIW 6AT-22 1/2" karton	593	220	2		20	-
SIW 6AT-A22	Akumulatorowa zakrętarka udarowa SIW 6AT-A22 walizka	593	220	2		20	-
SIW 8-22	Akumulatorowa zakrętarka udarowa SIW 8-22 1/2" karton	701	220	2		20	-
SIW 9-A22	Akumulatorowa zakrętarka udarowa SIW 9-A22 walizka	636	220	2		20	-
SJD 6	Wyrzynarka SJD 6 220-240V walizka	625	220	2		20	-
SJD 6 DRS	Układ odsysania SJD 6 DRS	183	55	2		20	-
SJD 6-22	Wyrzynarka akumulatorowa SJD 6-22	787	275	2		20	-
SJD 6-A DRS	Układ odsysania SJD 6-A DRS pudełko	172	110	2		20	-
SJD 6-A22	Wyrzynarka akumulatorowa SJD 6-A22 karton	787	275	2		20	-
SJD-A22	Wyrzynarka akumulatorowa SJD 6-A22 walizka	550	220	2		20	-
SJT 6	Wyrzynarka SJT 6 220-240V walizka	625	220	2		20	-
SJT 6-22	Wyrzynarka akumulatorowa SJT 6-22	787	275	2		20	-
SJT 6-A22	Wyrzynarka akumulatorowa SJT 6-A22 karton	550	220	2		20	-
SJT-A22	Wyrzynarka akumulatorowa SJT 6-A22 walizka	550	220	2		20	-
SL 10-22	Maszt oświetleniowy SL 10-22 100-240V karton	550	200	2		20	-
SL 2-22	Lampa akumulatorowa SL 2-22	150	55	2		20	-
SL 2-A12	Latarka akumulatorowa SL 2-A12 pudełko	183	110	2		20	-

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronarzędzi „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie [www.hilti.pl](http://www.hilti.pl)

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli, Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy byłyby złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe piły szablaste WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

Rok ważności wszystkich podanych cen: 2024

TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
SL 2-A22	Latarka akumulatorowa SL 2-A22 pudełko	183	110	2		20	–
SL 6-22	Akumulatorowa lampa budowlana SL 6-22	388	110	2		20	–
SL 6-A22	Akumulatorowa lampa budowlana SL 6-A22 karton	388	110	2		20	–
SMD 57	Magazynek do wkrętów SMD 57	550	220	1		20	2028
SMT 6-22	Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne SMT 6-22 karton	399	150	2		20	–
SPN 6-22	Nożyce wibracyjne SPN 6-22 RN	1197	407	2		20	–
SPN 6-A22	Nożyce wibracyjne SPN 6-A22 walizka	841	330	2	przewodnica	20	–
SPN RL 6-A22	Nożyce wibracyjne SPN RL 6-A22 walizka	1360	495	2	przewodnica	20	–
SPN RN 6-A22	Nożyce wibracyjne SPN RN 6-A22 walizka	1317	495	2	przewodnica	20	–
SR 2-A12	Akumulatorowa piła szablata SR 2-A12 walizka	301	110	2		20	–
SR 30	Piła szablata SR 30 220V walizka	1997	715	2		20	–
SR 30-A36	Akumulatorowa piła szablata SR 30-A36 walizka	787	275	2		20	–
SR 4-22	Akumulatorowa piła szablata SR 4-22	604	220	2		20	–
SR 4-A22	Akumulatorowa piła szablata SR 4-A22 walizka	485	165	2		20	–
SR 6-22	Akumulatorowa piła szablata SR 6-22	755	275	2		20	–
SR 6-A22	Akumulatorowa piła szablata SR 6-A22 walizka	701	275	2		20	–
SSH 6-22	Nożyce szczelinowe SSH 6-22	1299	385	2		20	–
SSH 6-A22	Nożyce szczelinowe SSH 6-A22 walizka	999	330	2	ostrza, płytka tnąca	20	–
ST 1800	Wkrętarka do konstrukcji stalowych ST 1800 230V	863	330	1		20	–
ST 1800-A22	Aku. wkrętarka do konstrukcji stalowych ST 1800-A22 walizka	701	275	2		20	–
TE 1	Młotowiertarka TE 1 230V walizka	431	165	2		20	2015
TE 1000-AVR	Młot dłutujący TE 1000-AVR TPS 230V	2321	825	2		20	–

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronarzędzi „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie [www.hilti.pl](http://www.hilti.pl)

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli, Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy były złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe piły szablata WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.



TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
TE 106	Młot dłutujący TE 106 TE-C 230V	1241	440	2		20	2025
TE 1500-AVR	Młot dłutujący TE 1500-AVR TPS 230V	2483	880	2		20	-
TE 16	Młotowiertarka TE 16 230V	960	330	2		20	2025
TE 16-C	Młotowiertarka TE 16-C 230V	960	330	2		20	2025
TE 16-M	Młotowiertarka TE 16-M 230V	1025	330	2		20	2025
TE 2000-22	Akumulatorowy młot udarowy TE 2000-22	4535	1540	2		20	-
TE 2000-22 T	Wózek transportowy TE 2000-22 T	431	165	2		20	-
TE 2000-AVR	Młot dłutujący TE 2000-AVR 230V	2807	990	2		20	-
TE 2-22	Akumulatorowa młotowiertarka TE 2-22	777	275	2		20	-
TE 2-A22	Akumulatorowa młotowiertarka TE 2-A22 walizka	647	220	2		20	2039
TE 30	Młot kombi TE 30 230V walizka	1079	385	2		20	-
TE 3000-AVR	Młot dłutujący TE 3000-AVR TPS 230V	3779	1320	2		20	-
TE 300-A36	Akumulatorowy młot dłutujący TE 300-A36 walizka	1187	440	2		20	-
TE 300-AVR	Młot dłutujący TE 300-AVR 230V	1187	440	2		20	-
TE 30-22	Akumulatorowy lekki młot kombi TE 30-22	1889	660	2		20	-
TE 30-A36 03	Akumulatorowy lekki młot kombi TE 30-A36 walizka	1025	385	2		20	-
TE 30-ATC	Młot kombi TE 30-ATC /AVR 230V walizka	1057	385	2		20	-
TE 30-AVR	Młot kombi TE 30-AVR 230V walizka	1057	385	2		20	-
TE 30-C-AVR	Młotowiertarka TE 30-C-AVR 230V	1079	385	2		20	-
TE 30-M-AVR	Młotowiertarka TE 30-M-AVR TPS 230V	1079	385	2		20	-
TE 3-C	Młotowiertarka TE 3-C 230V EU walizka	474	165	2		20	-
TE 3-CL	Młotowiertarka TE 3-CL 230V walizka	474	165	2		20	-
TE 3-M	Młotowiertarka TE 3-M 230V walizka	669	275	2		20	-

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronicznej „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie [www.hilti.pl](http://www.hilti.pl)

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli, Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy były złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe piły szablaste WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

Rok ważności wszystkich podanych cen: 2024

TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
TE 3-ML	Młotowiertarka TE 3-ML 230V walizka	625	220	2		20	–
TE 40 01	Młot kombi TE 40 230V	1295	440	2		20	–
TE 40-AVR 01	Młot kombi TE 40-AVR 230V	1295	440	2		20	–
TE 4-22	Akumulatorowa młotowiertarka TE 4-22 walizka	701	275	2		20	–
TE 46	Młot kombi TE 46 230V	1295	440	2		20	2024
TE 46-ATC	Młot kombi TE 46-ATC 230V	1295	440	2		20	2024
TE 4-A22	Akumulatorowa młotowiertarka TE 4-A22 walizka	701	275	2		20	–
TE 50	Młot kombi TE 50 230V TPS	1425	495	2		20	2018
TE 500	Młot dłutujący TE 500 230V	1425	495	2		20	2036
TE 500	Młot dłutujący TE 500 230V TPS	1425	495	2		20	2036
TE 500-22	Akumulatorowy młot udarowy TE 500-22	2548	880	2		20	–
TE 500-A36	Akumulatorowy młot dłutujący TE 500-A36 walizka	1986	715	2		20	–
TE 500-AVR	Młot dłutujący TE 500-AVR 230V TPS	1489	550	2		20	2034
TE 505	Młot dłutujący TE 505 230V TPS	1511	550	2		20	2023
TE 50-AVR	Młot kombi TE 50-AVR 230V	1511	550	2		20	–
TE 56	Młot kombi TE 56 230V TPS	1900	660	2		20	2024
TE 56-ATC	Młot kombi TE 56-ATC 230V TPS	1900	660	2		20	2024
TE 60 03	Młot kombi TE 60 230V	1716	605	2		20	–
TE 60 ATC/AVR	Młot kombi TE 60-ATC/AVR 230 V	1716	605	2		20	–
TE 60 AVR	Młot kombi TE 60-AVR 230 V	1716	605	2		20	–
TE 60-22	Akumulatorowy lekki młot kombi TE 60-22	2915	990	2		20	–
TE 60-A36	Akumulatorowy lekki młot kombi TE 60-A36	2656	935	2		20	–
TE 60-ATC 03	Młot kombi TE 60-ATC TPS 230V	1716	605	2		20	–

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronarzędzi „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie [www.hilti.pl](http://www.hilti.pl)

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli, Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy były złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe pily szablaste WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
TE 6-22	Akumulatorowa młotowiertarka TE 6-22	1403	440	2		20	–
TE 6-A	Akumulatorowa młotowiertarka TE 6-A	895	330	2		20	2025
TE 6-A22	Akumulatorowa młotowiertarka TE 6-A22 walizka	928	330	2		20	–
TE 6-A36	Akumulatorowa młotowiertarka TE 6-A36 walizka	928	330	2		20	–
TE 6-A36-AVR	Akumulatorowa młotowiertarka TE 6-A36-AVR walizka	841	330	2		20	–
TE 6-CL	Młotowiertarka TE 6-CL 230V walizka	831	330	2		20	
TE 6-S	Młotowiertarka TE 6-S 230V walizka	831	330	2		20	2026
TE 7	Młotowiertarka TE 7 230V pudełko	831	330	2		20	–
TE 70	Młot kombi TE 70 TPS 230V	2137	770	2		20	–
TE 700-AVR	Młot dłutujący TE 700-AVR 230V TPS	1781	605	2		20	–
TE 706	Młot dłutujący TE 706 230V TPS	1781	605	2		20	2027
TE 706-AVR	Młot dłutujący TE 706-AVR 230V TPS	1781	605	2		20	2027
TE 70-ATC	Młot kombi TE 70-ATC TPS 230V	2202	770	2		20	2027
TE 70-ATC-AVR	Młot kombi TE 70-ATC-AVR 230 V	2202	770	2		20	–
TE 70-AVR	Młot kombi TE 70-AVR 230V	2181	770	2		20	–
TE 7-A	Akumulatorowa młotowiertarka TE 7-A	809	275	2		20	2029
TE 7-C	Młotowiertarka TE 7-C 230V	809	275	2		20	2038
TE 800-AVR	Młot dłutujący TE 800-AVR 230V	2267	770	2		20	–
TE 805	Młot dłutujący TE 805 230V	2310	825	2		20	2031
TE 80-ATC	Młot kombi TE 80-ATC AVR TPS 230V	2602	935	2		20	2029
TE 905-AVR	Młot dłutujący TE 905-AVR 230V TPS	2310	825	2		20	2025
TE DRS-4/6	Układ odsysania TE DRS-4/6	399	165	2		20	–
TE DRS-4-A	Układ odsysania TE DRS-4-A pudełko	679	275	2		20	–

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronarzędzi „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie [www.hilti.pl](http://www.hilti.pl)

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli, Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy były złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe piły szablaste WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

Rok ważności wszystkich podanych cen: 2024

TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
TE DRS-6-A	Układ odsysania TE DRS-6-A pudełko	679	275	2		20	-
TE-AC 1	Głowica kątowna TE-AC 1	820	330	2		20	-
TE-AC 2	Głowica kątowna TE-AC 2	798	275	2		20	-
UD 16	Wiertarka UD 16 230V	798	275	1		20	-
UD 30	Wiertarka UD 30 230V	798	275	1		20	-
UH 700	Wiertarka udarowa UH 700 230V	798	275	1		20	-
UNIVERSAL	Wózek transportowy UNIVERSAL	485	165	2		20	-
VC 10L-22	Uniwersalny odkurzacz VC 10L-22	895	330	2	fitry	20	-
VC 10M-22	Uniwersalny odkurzacz VC 10M-22	1079	330	2	fitry	20	-
VC 20L-X	Uniwersalny odkurzacz VC 20L-X 230V	1187	440	2	fitry	20	-
VC 20M-X	Uniwersalny odkurzacz VC 20M-X 230V	1187	440	2	fitry	20	-
VC 20-U	Uniwersalny odkurzacz VC 20-U 230 V	1187	440	2	fitry	20	-
VC 20-UL	Uniwersalny odkurzacz VC 20-UL 230V	1187	440	2	fitry	20	-
VC 20-UM	Uniwersalny odkurzacz VC 20-UM 230V	1122	385	2	fitry	20	-
VC 20-UM-Y	Uniwersalny odkurzacz VC 20-UM-Y 230V	1263	440	2	filtry	20	-
VC 20-U-Y	Uniwersalny odkurzacz VC 20-U-Y 230V	1781	605	2	filtry	20	-
VC 300-20-W (01)	Uniwersalny odkurzacz VC 300-20-W	2483	880	2	filtry	20	-
VC 40L-X	Uniwersalny odkurzacz VC 40L-X 230V	1219	440	2	fitry	20	-
VC 40M-X	Uniwersalny odkurzacz VC 40M-X 230V	1219	440	2	fitry	20	-
VC 40-U	Uniwersalny odkurzacz VC 40-U 230V	1219	440	2	fitry	20	-
VC 40-UL	Uniwersalny odkurzacz VC 40-UL 230V	1219	440	2	fitry	20	-
VC 40-UM	Uniwersalny odkurzacz VC 40-UM 230V	1219	440	2	fitry	20	-
VC 40-UM-Y	Uniwersalny odkurzacz VC 40-UM-Y 230V	2667	825	2	filtry	20	-

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronarzędzi „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie [www.hilti.pl](http://www.hilti.pl)

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli, Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy były złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe pily szablaste WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

TYP URZĄDZENIA	NAZWA	Limity Kosztów naprawy <sup>1)</sup>	Akceptowalny koszt naprawy <sup>2)</sup>	OKRES ZERO KOSZTÓW		Gwarancja Producenta w latach	Koniec napraw
				w latach	wyłączenia		
VC 40-U-Y	Uniwersalny odkurzacz VC 40-U-Y 230V	2019	715	2	filtry	20	–
VC 5-22	Odkurzacz VC 5-22 karton	517	220	2	filtry	20	
VC 5-A22	Akumulatorowy odkurzacz VC 5-A22	517	220	2	filtry	20	–
VC 5-A22	Odkurzacz VC 5-22	485	165	2	filtry	20	–
VC 60L-X	Uniwersalny odkurzacz VC 60L-X 230V	2494	880	2	fitry	20	–
VC 60M-X	Uniwersalny odkurzacz VC 60M-X 230V	2958	1045	2	fitry	20	–
VC 60-U	Uniwersalny odkurzacz VC 60-U 230V	2019	715	2	fitry	20	–
VC 60-W (01)	Uniwersalny odkurzacz VC 60-W 230V	2494	880	2	fitry	20	–
WFE 450-E	Szlifierka mimośrodowa WFE 450-E 230V	895	330	2		20	–
WFO 280	Szlifierka oscylacyjna WFO 280 230V	949	330	2		20	–
WSC 85	Pilarka tarczowa WSC 85 230V walizka	1403	495	2		20	–
WSJ 750-EB	Wyrzynarka WSJ 750-EB 230V	949	330	2		20	2027
WSJ 750-ET	Wyrzynarka WSJ 750-ET 230V	1003	385	2		20	2027
WSJ 850-EB	Wyrzynarka WSJ 850-EB 230V	960	330	2		20	2027
WSJ 850-ET	Wyrzynarka WSJ 850-ET 230V	917	330	2		20	2027
WSR 1250PE	Piła szablata WSR 1250PE 230V	1641	605	2		20	2027
WSR 1400PE	Piła szablata WSR 1400PE 230V	1932	660	2		20	2027
WSR 22-A	Akumulatorowa piła szablata WSR 22-A walizka	647	220	2		20	–
WSR 36-A	Akumulatorowa piła szablata WSR 36-A walizka	993	385	2		20	–
WSR 900-PE	Piła szablata WSR 900-PE 230V	1554	550	2		20	–
X-120 GM20	Magazynek gwoździ X-120 GM20	280	110	2		20	–
X-120 GM40	Magazynek gwoździ X-120 GM40	280	110	2		20	–
X-6-MX 72 01	Magazynek gwoździ X-6-MX 72	971	330	2		20	–
X-MX 27	Magazynek gwoździ X-MX 27 kpl	679	275	2		20	–

<sup>1)</sup> Hilti (Poland) sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen oraz warunków gwarancyjnych. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oferta serwisowa Hilti obowiązuje pod warunkiem użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem. Limity cen napraw nie mogą mieć zastosowania w przypadku użycia sprzętu w trybie pracy zmianowej.

**Limit kosztu naprawy nie dotyczy urządzeń:**

- a. zalanych, uszkodzonych uderzeniem pioruna, czy na skutek pożaru itp. zdarzeń
- b. przesyłanych w stanie rozmontowanym (w częściach)
- c. z wymontowanymi częściami

Opis programu gwarancyjnego dla elektronarzędzi „Na Zawsze” Ograniczone Koszty Napraw znajduje się w Ogólnych Warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.\* opublikowanych w internecie na stronie [www.hilti.pl](http://www.hilti.pl)

<sup>2)</sup> Akceptowalny koszt naprawy - dla napraw, których przewidywany koszt naprawy jest nie większy od akceptowalnego kosztu naprawy podanego w tabeli, Hilti (Poland) Sp. z o.o. nie przygotowuje kosztorysów (ofert) przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy, nawet gdy były złożone przez Klienta, i wykonuje taką naprawę z obowiązkiem zapłaty bez wystawiania kosztorysu i jego akceptacji przez Klienta.

\*Sieciowe piły szablata WSR i SR w wybranych branżach podlegają Gwarancji Producenta, bez okresu Zero Kosztów.

\*\* zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

Rok ważności wszystkich podanych cen: 2024